						Причины нарушения				
№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"		3	0,35	кот4, ж.д1	1				2

Недоотпуск, кВт/ч

09.01.2022 в 10:46 отключилась ячейка 20 на ПС 110/10 "Привокзальная", была обесточена вторая секция шин РУ 10 кВ РП 134. По одному вводу пропало напряжение на котельной 13 и 14. Причина
1. отключения - повреждение оборудования в смежной сетевой организации (ОАО «РЖД»). Электроснабжение потребителей восстановлено в 12.30. Длительность отключения составила 1,7 часа. Балансовая принадлежность РП 134 - ООО "СГЭС".

501

09.01.2022 в 13:30 отключилась ячейка 4 в РУ 10 кВ 220/110/10 ПС «Сургут» и вторая секция шин РП " 5". В РУ 10 кВ РП "5" сработал АВР, питание потребителей ТП 539 (котельная 9 и центр реабилитации 2. "Сыновья") было переведено на ввод, оставшийся под напряжением. Причина отключения - повреждение оборудования в смежной сетевой организации (УЭСХ "СН"). Длительность отключения составила 0,0часа. Балансовая принадлежность ТП 539 - ООО "СГЭС".

0

29.01.2022 в 07:54 отключились 4 КЛ 0,4 кВ от РП 161. Был обесточен жилой дом Захарова 15 (проживает около 350 человек) и встроенная котельная жилого дома. Причина отключения - выход из строя 4 КЛ 3. 0,4 кВ, причина выхода из строя кабельных линий устанавливается. В 16:11, по временным КЛ 0,4 кВ подано напряжение на жилой дом. Длительность отключения составила 8,28 часа. Балансовая принадлежность КЛ 0,4 кВ - ООО "СГЭС".

414

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак