

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в октябре 2022 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"		1	0,15	ж.д-3					1

Недоотпуск, кВт/ч

12.10.2022 в 13:05 отключился В-10 ячейки 18 в РУ 10 кВ РП 118. По одному вводу были обесточены жилые дома : Геологическая 15/1, пр. Комсомольский 13,15. Причина отключения - порыв КЛ 10 кВ от ТП 424 яч.4 до ТП 421 яч.2 при производстве земляных работ без согласования. Электроснабжение потребителей восстановлено в 14:05. Длительность отключения составила 1 час. Балансовая принадлежность КЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

735

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак

Итого : 735